

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij C. Steinweg-Handelsveem B.V. te THEEMSWEG 26, Botlek Rotterdam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 8 en 10 maart 2017 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf C. Steinweg-Handelsveem B.V. (verder te noemen Steinweg). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 10 maart 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Steinweg?

Op het terrein van Steinweg vindt op- en overslag van gevaarlijke stoffen en koopmansgoederen in emballage en containers plaats en er wordt emballage afgevuld met gevaarlijke stoffen en niet gevaarlijke stoffen.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Steinweg de volgende onderdelen:

- Ageing
- Afstroomroutes hemelwater
- MRA Milieurisicoanalyse
- PBZO- document

Resultaten

Wat was op orde?

- PBZO- document
- Identificatie van middelen voor ageing
- Ageing in auditplanning
- Good housekeeping

Wat waren de verbeterpunten?

- Ageing niet gekoppeld aan VBS elementen
- Ageing heeft geen gerelateerde prestatie-indicatoren
- Levensduur van middelen navragen
- Procedures afstroomroutes hemelwater
- Testen bluswaterkwaliteit
- Integriteit Bluswaternetwerk
- Borging onderhoud calamiteitenafsluiters
- Veiligheidsbladen in Nederlandse taal

Overtredingen

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3 waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan

handhaven.

Bij Steinweg is een overtreding aangetroffen. De ernst van deze overtreding is beoordeeld als categorie 3: zeer geringe dreiging zwaar ongeval.

Bij het bedrijf zijn twee hemelwaterafsluiters richting oppervlaktewater aanwezig. Deze afsluiters zijn niet aangesloten op de noodstroomvoorziening. Daarnaast zijn er bij de bodem beschermende voorzieningen op het terrein nog 4 rioolafsluiters aanwezig. Het bedrijf heeft geen vastgelegde procedure waarin is beschreven op welke wijze en wanneer welke afsluiter (handmatig) gesloten moet worden. De overtreding is tijdens de inspectie opgeheven, middels een procedure W-D3 wordt het handmatig afsluiten van de hemelwaterafsluiters naar het oppervlaktewater beschreven, dit is ook in het bedrijfsnoodplan opgenomen.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd welke tijdens de inspectie opgeheven. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.