

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Draka Interfoam bv te Van den Endelaan 15, Hillegom

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 19 en 25 april 2017 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Draka Interfoam bv (verder te noemen Draka). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 25 april 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Draka?*

Draka Interfoam is producent en verwerker van polyurethaan schuim. Afnemers verwerken dat onder andere tot matrassen. Het bedrijf maakt onderdeel uit van de Vita Group, waarbinnen zich verschillende schuimproducenten bevinden.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Draka de volgende onderdelen:

- VBS element iii: Aanwezigheid beheersmaatregelen op de locatie
- VBS element vi: monitoren van prestatie-indicatoren
- VBS element vii: directiebeoordeling
- Ageing: Algemeen
- Ageing: Installatieleidingen / Corrosion Under Insulation
- Ageing: Koel- en bluswaterleidingen

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- Orde en netheid op de locatie
- Implementatie werkzaamheden en verbetertrajecten
- Monitoren van prestatie-indicatoren
- Ageing: Algemeen:  
Draka heeft ageing opgenomen in het inspectie- en onderhoudssysteem als onderdeel van het gehanteerde veiligheidsbeheerssysteem.
- Ageing: Installatieleidingen / Corrosion Under Insulation:  
Draka heeft aantoonbaar de geïsoleerde leidingen geïdentificeerd, heeft een procedure voor onderhoud en een structurele planning voor controle van de TDI (tolueendiisocyaan) leidingen middels externe TDI audits en interne controle rondes.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- De evaluatie van prestatie-indicatoren alsmede het functioneren van het VBS dient nader vastgelegd te worden
- Aandacht besteden aan zowel preventieve maatregelen als correctieve maatregelen ten aanzien van de te nemen acties

- Ageing: Algemeen:  
Draka dient ageing op te nemen als onderdeel van het PBZO en vast te leggen welke VBS-elementen relevant zijn
- Ageing: Installatieleidingen / Corrosion Under Insulation:  
Draka dient een aanvullende procedure op te stellen waarin het beleid m.b.t. veroudering, corrosie en CUI nader is vastgelegd. Aanbevolen wordt daarin ook het beleid m.b.t. het planmatig uitpakken van de isolatie op te nemen.  
Draka dient de interne controle op de technische staat en fit-for-purpose status van de TDI leidingen en de isolatie nader vast te leggen: de nu gehanteerde controlerende checklist geeft daarin onvoldoende inzicht. Tevens dienen de operators te worden geïnstrueerd over het (aangescherpte) doel van de checklist.

#### Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.