

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Chemours Netherlands B.V. te Baanhoekweg 22, Dordrecht

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 15 maart 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo onaangekondigd het bedrijf Chemours Netherlands B.V. (verder te noemen DuPont). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 15 maart 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is DuPont?*

In het gedeelte van DuPont waarop met name geïnspecteerd is, worden Formaldehyde en Delrin® acetaalharsen geproduceerd. Formaldehyde wordt verkocht als grondstof en gebruikt voor de productie van Delrin®. Vanwege zijn specifieke eigenschappen als metaal vervanger wordt Delrin® verkocht als halffabriekaat in granulaat of poeder vorm en wordt bijvoorbeeld toegepast in de auto-industrie. Tevens produceert DuPont Surlyn® ionomeren hars en Bynel® en Fusabond® gemodificeerde polymeren.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij DuPont onaangekondigd het volgende onderdeel:

VBS element ii en iii (de identificatie en beoordeling van gevaren van zware ongevallen en de controle op de exploitatie):

- Maatregelen

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

VBS elementen ii en iii (de identificatie en beoordeling van gevaren van zware ongevallen en de controle op de exploitatie)

- Maatregelen:

In de beoordeelde veiligheidsstudie staan toepasselijke oorzaken en bijpassende maatregelen beschreven. Deze maatregelen zijn geïmplementeerd en tijdig onderhouden.

## Eindoordeel

Tijdens deze onaangekondigde inspectie constateerden de inspecteurs geen overtredingen van de wet- en regelgeving.