

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Euro Tank Terminal B.V. te Moezelweg 151, Europoort Rotterdam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 4 en 21 november 2019 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Euro Tank Terminal B.V. (verder te noemen ETT). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 21 november 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is ETT?

- Opslaan en overslaan van olie-achtige producten en methanol.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij ETT de volgende onderdelen:

- Terreinronde;
- Onderhoudsmanagement veiligheidskritische apparatuur;
- Kwaliteitsprestatie-indicator (KPI) veiligheidskritische apparatuur.

Resultaten

Wat was op orde?

- Het terrein zag er netjes en opgeruimd uit;
- ETT heeft met de KPI goed laten zien of het onderhoud op tijd is uitgevoerd.

Wat waren de verbeterpunten?

- ETT moet sneller acteren op openstaande werkorders van veiligheid kritische apparatuur

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs een verbeterpunt en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het verbeterpunt gaat uitvoeren.