

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij ExxonMobil Chemical Holland B.V. RPP te Welplaatweg 2, Botlek Rotterdam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 14 december 2017 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf ExxonMobil Chemical Holland B.V. RPP (verder te noemen Exxon RPP). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 19 december 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Exxon RPP?

De Exxon RPP is een producent van weekmakers.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Exxon RPP de volgende onderdelen.

- Maatregelen in het kader van ageing (corrosie onder isolatie) bij leidingen.
- Onderhoud en inspectie van blus- en koelvoorzieningen.
- Omgaan met tijdelijke wijzigingen.

Resultaten

Wat was op orde?

- Er is voldoende aandacht voor ageing (veroudering).
- Tijdelijke wijzigingen worden voldoende voorbereid en uitgevoerd.
- Onderhoud en inspectie van koel- en blusvoorzieningen wordt goed uitgevoerd.
- Het terrein maakt een opgeruimde indruk.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs geen overtredingen van de wet- en regelgeving.