

## **Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Indaver IWS (Industrial Waste Services) B.V. te Willemskerkweg 5, Hoek**

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

### Algemene informatie

#### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

#### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

#### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

### Inleiding

Op 14 en 15 mei 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de Veiligheidsregio Zeeland het bedrijf Indaver IWS (Industrial Waste Services) B.V. (verder te noemen Indaver). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 28 mei 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Vanwege de maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is geen Brzo-inspectie ter plaatse uitgevoerd, in plaats daarvan is gekozen voor een inspectie-op-afstand. Hierbij is de uitvoering van de inspectie als volgt aangepast:

- Het inspectieteam heeft interviews voorbereid aan de hand van door Indaver toegezonden documentatie;
- De interviews zijn op afstand uitgevoerd door middel van telefoon en e-mail;
- De rondgang door het bedrijf is komen te vervallen;
- De inspectie en de rapportage zijn gericht op het criterium "gedocumenteerd";
- De terugkoppeling (close out) heeft via een videopresentatie plaats gevonden.

#### *Wat voor een bedrijf is Indaver?*

Indaver is een bedrijf dat (gevaarlijke) afvalstoffen van andere bedrijven ontvangt, tijdelijk opslaat en verwerkt. Daarnaast reinigt Indaver opslagtanks van tankauto's en spoorwegwagons. Indaver beschikt over een eigen waterzuiveringsinstallatie.

#### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Indaver de volgende onderdelen:

- Communicatie en opleidingen met betrekking tot veiligheid;
- Werkvergunningen;
- Onderhoudsmanagement;
- Bedrijfsnoodplan en stoffenlijst;
- De uitvoering van audits;
- Management review.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- De beschrijving van gedragsregels, taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot veiligheid;
- De procedures en instructies met betrekking tot opleidingen en trainingen;
- De documentatie van opleidingen (planning, opvolging en herhaling);
- De documentatie van de procedure m.b.t. het werken met werkvergunningen;
- De Stoffenlijst en Aanvals- of bereikbaarheidsplattegrond;
- De auditplanning;
- De documentatie van auditresultaten en acties;
- De werkwijze voor het uitvoeren van de management review;

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- Het opstellen van een lijst met veiligheidskritische installatie onderdelen en beschrijven hoe deze worden onderhouden;
- De minimale opleidingseisen in samenhang met de risico's worden bepaald maar de daarvoor gebruikte werkwijze is niet vastgelegd;
- Het noodplan moet worden gecontroleerd op gebruik van de juiste telefoonnummers van hulpdiensten en/of organisaties;
- Audits worden uitgevoerd door getrainde auditoren maar dit is niet vastgelegd in de procedure;
- In de management review wordt niet specifiek beschreven waardoor eventuele afwijkingen veroorzaakt worden. Het is daardoor niet navolgbaar of de juiste maatregelen of acties worden vastgesteld;

## Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten op korte termijn gaat uitvoeren.