

Samenvatting Brzo-inspectierapport bij Karl Rapp B.V. te Spijkernisse

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo -bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieu-eisen voldoen. De inspectie heeft als doel om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo -bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.

Inleiding

Op 10 juni 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Karl Rapp Rotterdam B.V. te Spijkernisse. De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. Op 10 juni 2015 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam.

Wat voor een bedrijf is Karl Rapp B.V.?

Karl Rapp B.V. slaat voornamelijk gevaarlijke stoffen op en verzorgt het laden en lossen van containers en vrachtwagens..

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Karl Rapp B.V. de volgende onderdelen:

- De kwantitatieve risico-analyse getoetst.
- De afstroming door gaten in de vloer vanuit de hallen waarin gevaarlijke stoffen liggen opgeslagen
- De scheidingregels voor gevaarlijke stoffen.

Resultaten

Wat is op orde?

- Karl Rapp beschikt over een goed systeem waarin het gescheiden opslaan van gevaarlijke stoffen goed geregeld is.
- De gaten in de vloeren van de PGS 15 voorzieningen voor afstroming zijn inmiddels vergund.

Verbeterpunt (geen overtreding)

De opslag van gevaarlijke stoffen is in de loodsen 9 en 13 niet zoals in de kwantitatieve risico-analyse is beschreven. De invloed van deze afwijking op het uiteindelijk berekende risico is echter minimaal. Bij het opstellen van een nieuwe kwantitatieve risico-analyse moet de kwantitatieve risico-analyse wel hierop worden aangepast.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs geen overtredingen geconstateerd. De inspecteurs constateerden één verbeterpunt. Daarvan verwachten ze dat het bedrijf die oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.