

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Katwijk Chemie B.V. te Steenbakkerstraat 25, Katwijk ZH

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 8, 11 en 12 oktober 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Katwijk Chemie B.V. (verder te noemen Katwijk Chemie). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 15 oktober 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Katwijk Chemie?

Katwijk Chemie is een bedrijf waar grondstoffen worden bereid voor de productie van medicijnen. Hiervoor worden verschillende gevaarlijke stoffen gebruikt.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Katwijk Chemie de volgende onderdelen:

- Opvolging acties vermeld in het Brzo-inspectierapport van 2020
- VBS element ii - Systematiek voor identificatie van ongewenste gebeurtenissen
- VBS element iii - Veilige uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden
- QRA juistheid
- Brandveiligheid
- ATEX
- Afstroomrisico's

Resultaten

Wat was op orde?

- Opvolging actiepunten
- Procedures voor identificatie en beoordeling risico's
- Afstroomrisico's bij tankpark
- Noodplanoefeningen
- Juistheid QRA

Wat waren de verbeterpunten?

- Veiligheidsbewustzijn
- Continue verbeterdoelstelling in het Pbzo document en in de uitvoering
- De getroffen maatregelen moeten voldoen aan de best beschikbare techniek
- Termijnen acties na risicobeoordeling
- Documenteren van de status van doorvoeringen van brandwerende scheidingen
- Gebruik van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen
- Noodplan moet actueel zijn
- Juiste gevaarsetikettering op emballage
- Controle op opvangvoorziening zoals goot van tankleidingen en tijdig vervangen
- Bereikbaarheid nooduitgangen verbeteren door er geen goederen voor te plaatsen
- Controle op de werkvergunningen

- Up-to-date maken van het EVD
- Stoffenlijst op basis van GHS-CLP
- Juist stapelen pallets, bigbags en IBC's

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde geen overtredingen in het kader van de Brzo. Er zijn wel overtredingen geconstateerd in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet. Deze krijgen separaat van deze inspectie een vervolg.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtredingen. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.