

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Katwijk Chemie B.V. te Steenbakkerstraat 25, Katwijk zh

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 30 oktober en 1 november 2018 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Katwijk Chemie B.V. (verder te noemen Katwijk Chemie). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 6 november 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Katwijk Chemie?

Katwijk Chemie is een bedrijf waar grondstoffen worden bereid voor de productie van medicijnen. Hiervoor worden verschillende gevaarlijke stoffen gebruikt.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Katwijk Chemie de volgende onderdelen:

- Terrein inspectie
- Opvolging acties Brzo-inspecties 2017
- De veiligheidsstudie voor de natte productiehal
- Het Pbzo-document
- De gevaarlijke stoffenlijst
- Het toezicht op de prestaties
- Controle en analyse

Resultaten

Wat was op orde?

- De inrichting maakt een nette en ordelijke indruk.
- Er is opvolging gegeven die zijn opgenomen in het Brzo-inspectierapport van 2017.
- Er wordt aantoonbaar voorzien in het onderzoek van (bijna)ongevallen.
- Er zijn interne audits uitgevoerd voor de systematische beoordeling van de effectiviteit en deugdelijkheid van het Vbs.

Wat waren de verbeterpunten?

- Het Pbzo-document moet worden aangepast ten aanzien van de beschrijving van de risico's op hoofdlijnen.
- De aanduiding van de noodstoppen in het tankenpark moet worden verduidelijkt.
- Het opschrift van de bebording van de zonering bij het tankenpark moet worden aangepast.
- Ten behoeve van calamiteiten dient voorzien te worden in een actueel chemiekaartenboek.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 2:

- In gebieden waar explosieve atmosferen kunnen voorkomen, gevarenczones als bedoeld in artikel 3.5d lid 5 van het Arbobesluit, werden werkzaamheden bij de laad- en losplaatsen tankauto's (tankpark) uitgevoerd met een mobiele telefoon die niet geschikt is voor betreffende zone.

Het inspectieteam constateerde zes overtredingen in categorie 3:

- Op de plaatsen tankenpark en productiehal ontbreekt bij de nooddouches de aanduiding.
- Er zijn geen doeltreffende organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat werknemers zich bevinden in de werkzone van mobiele arbeidsmiddelen met een eigen aandrijving.
- De veiligheidsstudie voorziet onvoldoende in de identificatie en beoordeling van de gevaren. Tevens is procedureel onvoldoende vastgelegd wanneer welke veiligheidsstudie moet worden uitgevoerd en voor welke installatie(onderdelen).
- Er is onvoldoende aangetoond dat de benodigde maatregelen zijn getroffen, in overeenstemming met het preventiebeleid voor zware ongevallen.
- De lijst van gevaarlijke stoffen was niet geheel in overeenstemming met de daadwerkelijk opgeslagen gevaarlijke stoffen. Dit betrof afwijkingen van kleine hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Deze overtreding is tijdens de inspectie ongedaan gemaakt.
- Er is onvoldoende voorzien in de toepassing van procedures voor een permanente beoordeling van de veiligheidsprestaties.
- Er is onvoldoende voorzien in de vaststelling van procedures voor de periodieke beoordeling van het preventiebeleid zware ongevallen en het veiligheidsbeheerssysteem en in een directiebeoordeling voor de beoordeling van de werking van het Vbs.

Het inspectieteam constateerde een overtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

- De lijst van gevaarlijke stoffen was niet geheel in overeenstemming met de daadwerkelijk opgeslagen gevaarlijke stoffen. Dit betrof afwijkingen van kleine hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Deze overtreding is tijdens de inspectie ongedaan gemaakt.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs acht overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.