

Samenvatting Brzo-inspectierapport bij Kemira Europoort gevestigd op Moezelweg 156 in Europoort Rotterdam.

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 4, 8 en 9 februari 2016 controleerden inspecteurs van de veiligheidsregio, Inspectie SZW en het bevoegd gezag Wabo het bedrijf Kemira Europoort (verder te noemen Kemira). De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. Op 3 maart 2016 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam.

Wat voor een bedrijf is Kemira?

Kemira is een bedrijf dat waterstofperoxide produceert.

Het belangrijkste gevaar van de waterstofperoxidefabriek is het vrijkomen van oxiderende, corrosieve en/of brandbare stoffen. Vanwege de aanwezigheid van grote hoeveelheden van deze gevaarlijke stoffen valt het bedrijf onder de Brzo-wetgeving.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Kemira de volgende onderdelen:

- Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.
- De juiste manier van het behandelen van wijzigingen in de organisatie of de fabriek.
- De voorbereiding van het bedrijf op rampen en de voorzieningen voor de rampenbestrijding door de hulpdiensten.

Resultaten

Wat was op orde?

- Kemira heeft procedures en instructies voor het uitvoeren van onderhoud. Onderhoud- en inspectieplannen en de resultaten van onderhoud en inspecties worden vastgelegd. Onderhoud wordt planmatig en systematisch uitgevoerd.
- Kemira voert de wijzigingen in de fabriek of de organisatie uit volgens de diverse procedures. Vervolgens vindt de oplevering van de wijziging plaats volgens de procedure. Tenslotte vindt de evaluatie van de wijzigingen plaats volgens de procedure. Hiermee is de Plan-Do-Check-Act cirkel rond.
- Kemira is goed bereikbaar voor de hulpdiensten in geval van calamiteiten en heeft goed geregeld dat de hulpdiensten snel en doelmatig van de juiste informatie kunnen worden voorzien.

Wat waren de verbeterpunten?

- Over het algemeen kan gesteld worden dat voor de geïnspecteerde onderwerpen de inzichtelijkheid van de documentatie iets verbeterd kan worden.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam constateerde alleen verbeterpunten en geen overtredingen.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.