

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Koole Tankstorage Pernis B.V. te Tankhoofd 2, Vondelingenplaat Rotterdam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 23 mei 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio onaangekondigd het bedrijf Koole Tankstorage Pernis B.V. (verder te noemen Koole). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 23 mei 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Koole?*

Koole Tankstorage Pernis B.V. (KTP) slaat biodiesel, chemicaliën en eetbare en minerale oliën en vetten op in verticale opslagtanks. Deze stoffen worden per schip, trein of vrachtwagen aan- en afgevoerd.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Koole de volgende onderdelen:

Maatregelen (algemeen):

- orde en netheid
- werkvergunningen
- flensbeheer

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

Maatregelen (algemeen) – werkvergunningen:

De waargenomen werkzaamheden werden conform de verstrekte werkvergunningen uitgevoerd.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

Maatregelen (algemeen) – orde en netheid:

Tijdens de visuele inspectie van het terrein is geconstateerd dat de orde en netheid op veel punten te wensen overlaat.

### *Geconstateerde overtredingen?*

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3:

Maatregelen (algemeen) – flensbeheer:

Bij de slangenkuilen en overige aansluitingen op de opslagtanks ontbraken blindflenzen op leidingen die niet in gebruik waren. En de procedurele borging dat leidingen na gebruik moeten worden gesloten met behulp van blindflenzen, kon niet worden aangetoond.

Hiermee zijn niet alle maatregelen genomen om een zwaar ongeval te voorkomen.

## Eindoordeel

Tijdens deze onaangekondigde inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

## Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.