

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Nederlandse Erts- en Mineraal-Bewerking te Kon Wilhelminahaven NZ 21, Vlaardingen

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 10 en 12 december 2019 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Nederlandse Erts- en Mineraal-Bewerking (verder te noemen NEM). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 17 december 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is NEM?

De Nederlandse Erts- en Mineraal-bewerking is gespecialiseerd in het breken en vermalen van erts en mineralen.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij NEM de volgende onderdelen:

- De identificatie van gevaren en risico's.
- Veroudering van apparatuur door mechanische vermoeiing.
- Passieve brandbeveiliging.
- Wijzigingen.
- De planning voor noodsituaties.
- Beoordeling of er een kwantitatieve risicoanalyse benodigd is.

Resultaten

Wat was op orde?

- De inrichting maakt een ordelijke en nette indruk.
- De opslag van Nikkeloxide in containers voldoet aan de daarvoor geldende richtlijn.

Wat waren de verbeterpunten?

- De gevaarsaanduidingen voor Nikkeloxide moeten worden aangepast.
- De procedure voor wijzigingen moet voor het evalueren hiervan worden aangevuld en worden aangepast qua werkwijze, indien bij beoordeling blijkt dat een wijziging niet wordt doorgevoerd.
- Melding indienen voor opslag Nikkeloxide in opslagcontainers.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde drie overtredingen in categorie 3:

- De procedures voor het identificeren van gevaren en risico's worden niet gevolgd. De gevaren en risico's worden onvoldoende vastgesteld.
- Er zijn geen procedures om tijdig vast te kunnen stellen of veroudering van apparatuur door mechanische vermoeiing plaatsvindt.
- De voorzienbare noodsituaties worden onvoldoende onderkend. De uitvoering van taken in de noodorganisatie en de minimale benodigde bezetting is onvoldoende vastgelegd. Het noodplan moet op onderdelen worden aangepast en de beoefening van het noodplan moet beter worden geborgd.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs drie overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.