

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Nijman/Zeetank Onroerend Goed BV te Wattweg 2, Spijkenisse

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 3 maart 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW en het bevoegd gezag Wabo het bedrijf Nijman Zeetank Onroerend Goed BV (verder te noemen Nijman Zeetank). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 3 maart 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Nijman Zeetank?*

Nijman Zeetank is een inrichting voor logistieke dienstverlening op het gebied van transport en distributie van petrochemische producten, brandstof, gas, stukgoed en glas. Naast vervoer verzorgt Nijman Zeetank de afhandeling van bijkomende activiteiten zoals inslag, uitslag, opslag, het verwarmen, afvullen van cans, vaten, IBC's en het wegen van producten. Verder voert het bedrijf onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uit aan tankcontainers.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

Het bedrijf heeft in juni 2020 een definitieve aanvraag ingediend om een deel van de activiteiten in te trekken. Als gevolg hiervan zal het bedrijf straks niet meer onder het Brzo vallen. Vooruitlopend op de te verlenen vergunning heeft het bedrijf haar activiteiten inmiddels al aangepast. Tijdens de inspectie is gecontroleerd of het bedrijf inderdaad onder de drempelwaarden van het Brzo opereert en hoe dat in het systeem is geborgd.

De inspecteurs controleerden bij Nijman Zeetank de volgende onderdelen:

- Terreininspectie;
- Juistheid stoffenlijst & borging.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- Terreininspectie;
- Juistheid stoffenlijst & borging.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- Van een tweetal tankcontainers, bij de ADR-parking, waren de vulopeningen niet afgedekt door de aanwezige afsluitkap.

## Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs geen overtredingen van de wet- en regelgeving.