

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Nijman/Zeetank Onroerend Goed BV te Wattweg 2, Spijkenisse

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 5 en 14 november 2019 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Nijman/Zeetank Onroerend Goed BV (verder te noemen Nijman Zeetank). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 14 november 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Nijman Zeetank?

Nijman Zeetank is een inrichting voor logistieke dienstverlening op het gebied van transport en distributie van petrochemische producten, brandstof, gas, stukgoed en glas. Naast vervoer verzorgt Nijman Zeetank de afhandeling van bijkomende activiteiten zoals inslag, uitslag, opslag, het verwarmen, afvullen van cans, vaten, IBC's en het wegen van producten. Verder voert het bedrijf onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uit aan tankcontainers.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Nijman Zeetank de volgende onderdelen:

- Opvolging actiepunten Brzo-inspectie 2018;
- Terreininspectie;
- VBS-element vi: het toezicht op prestaties;
- Ageing: thermische en mechanische vermoeiing;
- Ageing: passieve brandbeveiliging;
- Veiligheidscultuur.

Resultaten

Wat was op orde?

- Ageing: Passieve Brandbeveiliging;
- Ageing: thermische vermoeiing.

Wat waren de verbeterpunten?

- Ten aanzien van orde en netheid;
- Opvolging actiepunten Brzo-inspectie 2018;
- Ageing: mechanische vermoeiing beter vastleggen waar bij onderhoud naar gekeken dient te worden en wat de bevindingen zijn van het onderhoud zelf.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3:

Het toezicht dat Nijman Zeetank uitvoert op onderhouds- en inspectiewerkzaamheden uitgevoerd door externe bedrijven is onvoldoende.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.