

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Praxair B.V. te Beugsloepweg 3, Vlaardingen

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 19 juni 2018 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Praxair B.V. (verder te noemen Praxair). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 19 juni 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Praxair?

Op het terrein worden gevaarlijke stoffen in gasflessen, kleine tanks (dewars) en een stikstoftank opgeslagen. De gassen worden aan- en afgevoerd met vrachtwagens.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Praxair de volgende onderdelen:

- De afstroomroutes naar RWZI en oppervlaktewater.
- PBZO(Preventiebeleid zware ongevallen)
- Incidentenonderzoek
- Bedrijfsnoodplan
- Onderhoud blusmiddelen

Resultaten

Wat was op orde?

- *Verbeterpunten Brzo inspectie 2017*
- PBZO
- Incidentenonderzoek

Wat waren de verbeterpunten?

- De afstroomroutes naar rioolwaterzuiveringsinstallatie en oppervlaktewater inzichtelijk maken.
- Eenduidig alarmeren van de aanwezige personen in geval van een calamiteit.
- Vervangen van verkleurde brandweerborden.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.