

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij ELP Netherlands Environmental Support BV. te Malledijk 3, Spijkenisse

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 1 april 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf ELP Netherlands Environmental Support BV. (verder te noemen ELP). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 1 april 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is ELP?*

Verhuurder van PGS 15 loodsen en tevens vergunninghouder.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij ELP de volgende onderdelen:

- Verbeterpunten rapport 2018;
- MRA;
- Bedrijfsnoodplan;
- Exploitant van de inrichting;
- Passieve brandbeveiliging.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- Goodhousekeeping

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- Afkeurcriteria van passieve brandbeveiliging vaststellen;
- Visuele inspectie methodiek aanpassen daar de passieve brandbeveiliging niet op het oog te inspecteren is in verband met hoogte;
- Actualiseer het bedrijfsnoodplan en laat het overeenkomen met de praktijk.
- Communiceer meer met de huurders.

### *Geconstateerde overtredingen?*

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde vier overtredingen in categorie 3:

- Geen actueel bedrijfsnoodplan;
- Geen reduceerventiel voor bluswaternet aanwezig;
- De MRA komt niet overeen met de wekelijkse situatie bij de bedrijven;
- De scheidingswand tussen PGS15 loods en kantoor in loods 23 heeft geen brandwerendheid van tenminste 60 minuten.

#### Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs vier overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

#### Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.