

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij ELP Netherlands Environmental Support BV. te Malledijk 3, Spijkenisse

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze eindcontrole van het Brzo .

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 22 april 2020 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo het bedrijf ELP Netherlands Environmental Support BV. (verder te noemen E.L.P.).

Vanwege de maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is geen Brzo-inspectie ter plaatse uitgevoerd, in plaats daarvan is gekozen voor een inspectie-op-afstand. Hierbij is de uitvoering van de inspectie als volgt aangepast:

- Het inspectieteam heeft interviews voorbereid aan de hand van door xxx toegezonden documentatie.
- De interviews zijn op afstand uitgevoerd door middel van telefoon/videobellen/....
- De rondgang door het bedrijf is komen te vervallen.
- De inspectie en de rapportage zijn gericht op de criteria "gedocumenteerd" en "geschikt".
- De terugkoppeling (close out) heeft ook via een videogroepsgesprek/... plaats gevonden.

### *Wat voor een bedrijf is E.L.P.?*

Verhuurder van loodsen

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij E.L.P. de volgende onderdelen:

- Vergunninghouder/ exploitanten

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

Er is geen inspectie gedaan op grond van de Brzo 2015 omdat E.L.P. een vergunninghouder is en geen exploitant.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- Geen verbeterpunten

## Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs dat E.L.P. niet onder de werkingssfeer van het BRZO 2015 valt omdat het geen exploitant is.