

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Vesta Terminal Flushing B.V. te Oosterhavenweg 14, Vlissingen

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 3 en 5 april 2017

controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Vesta Terminal Flushing B.V. (verder te noemen Vesta). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 7 april 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Vesta?

Vesta Terminal Flushing (VTF) is een op- en overslag terminal voor vloeibare bulkproducten, zoals gasolie, bio brandstoffen, etc. Naast de opslag van producten voor diverse klanten verzorgt VTF overslag via zee-, binnenvaart- en wegtransport. De opslag van VTF is verdeeld over drie locaties: twee aan de Buitenhaven in Vlissingen en één aan de Sloehaven in Vlissingen-Oost.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Vesta de volgende onderdelen:

- Ageing (veroudering): - Algemeen; - Installatieleidingen/corrosie onder isolatie; - Koel- en bluswaterleidingen.
- Opvolging bevindingen Brzo-inspectie 2016;
- Plantinspectie:
 - Bluswaterpompen;
 - Ageing leidingen.

Resultaten

Wat was op orde?

- Onderhoudsmanagementsysteem t.a.v. veroudering; - (Geïsoleerde)leidingen; - Koel- en bluswaterleidingen; - Opvolging acties n.a.v. inspecties en bevindingen;

Wat waren de verbeterpunten?

- Vaststellen en documenteren beleid en procedures t.a.v. onderhoud en inspecties i.r.t. veroudering;

- Inspectie ondergrondse bluswaterleiding;
- Borging bedrijfszekerheid (back-up) bluswaterpompen.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct Vesta Terminal Flushing B.V. 2017 een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde geen overtredingen.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunt(en) en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.