

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Yara Sluiskil B.V. te Industrieweg 10, Sluiskil

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 22, 28, 29 en 30 november controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Yara Sluiskil B.V. (verder te noemen Yara). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 6 december 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Yara?*

Yara produceert en verkoopt stikstofhoudende meststoffen en chemicaliën zoals ammoniak, kooldioxide en salpeterzuur. Op het terrein van Yara bevinden zich drie ammoniak fabrieken, twee salpeterzuur fabrieken, een ureum fabriek (prill fabriek en granulatie fabriek) en twee nitraat granulatie eenheden. Ongeveer 70% van de ammoniakproductie wordt gebruikt voor kunstmestproducten, de overige 30% wordt verhandeld. Yara valt onder het Besluit risico's zware ongevallen vanwege de aanwezigheid van ammoniak.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

- De inspecteurs controleerden bij Yara de volgende onderdelen:
- De identificatie van gevaren en beoordelen van risico's;
- De maatregelen die genomen zijn om ongevallen te voorkomen;
- Het testen en onderhoud van de maatregelen;
- Het noodplan met daarin de afloop van water in geval van een calamiteit.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- De identificatie van gevaren en beoordelen van risico's;
- De maatregelen die genomen zijn om ongevallen te voorkomen;
- Het testen en onderhoud van de maatregelen.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- Het documenteren van afwegingen bij het overbruggen/uitschakelen van veiligheidsfuncties;
- Het documenteren van de opvolging van acties die voortvloeien uit instrumentatietesten;
- Filosofie m.b.t. bedrijfsstand van drainafsluiters;
- Het volgen van eigen procedures;
- Buffercapaciteit wateropvang bij calamiteiten. Hier zal het Wabo bevoegd gezag in een separaat traject op terugkomen.

### Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.