

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Nouryon Functional Chemicals B.V. te Westervoortsedijk 73, Arnhem

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 2 en 4 juli 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Nouryon Functional Chemicals B.V. (verder te noemen Nouryon). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 4 juli 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Nouryon?

In de fabriek van Nouryon wordt de op hout- en katoencellulose gebaseerde stof CMC gemaakt. CMC wordt onder meer toegepast in geneesmiddelen, voeding, olieboringen, verf en behangplaksel. Er worden op het bedrijfsterrein gevaarlijke stoffen gebruikt en opgeslagen in tanks.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Nouryon de volgende onderdelen:

- opvolging van bevindingen uit eerdere inspecties;
- de wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen;
- veroudering/vermoeiing van installaties inclusief drukapparatuur en passieve brandbeveiliging;
- ongevalsonderzoek;
- toezicht op prestaties; en
- interne audits en directiebeoordeling.

Resultaten

Wat was op orde?

- de voorbereiding van de inspectie;
- de wijze waarop opvolging is gegeven aan bevindingen van de vorige inspectie;
- het ongedaan maken van de beide overtredingen naar aanleiding van de Brzo inspectie van 2018;
- de wijze waarop omgegaan wordt met veroudering van de installatie;
- de aandacht voor passieve brandbeveiliging en
- drukapparatuur voldoet aan de huidige wet- en regelgeving.

Wat waren de verbeterpunten?

- het toepassen van de wijzigingsprocedure voor de organisatorische wijziging; en
- de procedure voor ongevalsonderzoeken beter beschrijven.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct

een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3:

– het veiligheidsbeleid en de werking van het veiligheidsbeheersysteem wordt onvoldoende intern (door eigen organisatie/management) getoetst en beoordeeld.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.