

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport van de inspectie bij Century Aluminium Vlissingen BV te frankrijkweg 3, Vlissingen

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 9 februari 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de waterkwaliteitsbeheerder het bedrijf Century Aluminium Vlissingen BV (verder te noemen Century BV). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 9 februari 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Century BV?

Century produceert anodes voor de aluminium industrie. De maximale productiecapaciteit van deze fabriek is 300.000 ton anoden per jaar. De anoden worden verscheept naar IJsland, waar zij worden gebruikt in het productieproces van de aluminiumsmelters in IJsland. Tevens zullen de anoden worden verkocht aan derden.

Voor de productie werd gestart in november 2013, is er een omvangrijk investeringsproject uitgevoerd door een internationaal projectteam. Hierdoor voldoet de productielocatie aan de eisen op het gebied van Veiligheid en Milieu en is het mogelijk de gewenste producten te leveren. Century Vlissingen heeft de intentie om zoveel mogelijk ondernemers uit de regio contracteren.

Century Vlissingen ontwikkelt nieuwe werkgelegenheid in Zeeland

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Century BV de volgende onderdelen: De verlading en opslagfaciliteiten van koolsteenteerpek, deze activiteit is de aanleiding voor de inspectie

Resultaten

Wat was op orde?

De verlading en de opslag van steenkoolteerpek is op orde, deze activiteiten worden beheerst en doelmatig uitgevoerd

Wat waren de verbeterpunten?

Geen

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs geen overtredingen van de wet- en regelgeving. De housekeeping was op orde.