

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij NAM Grijskerk en Norg UGS

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 19 en 20 juni 2019 controleerden inspecteurs van Staatstoezicht op de Mijnen, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio Groningen de NAM locaties Grijskerk en Norg UGS (verder te noemen NAM). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 20 juni 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is NAM?

De hoofdactiviteit op beide locaties is het injecteren en opslaan van aardgas in het gasreservoir en het terug produceren en drogen van aardgas uit datzelfde gasreservoir.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspectie stond in het teken van het landelijke project ageing. De inspecteurs controleerden bij NAM de volgende onderdelen:

- Faalmechanisme vermoeiing (t.g.v. thermische belasting en trillingen);
- Drukapparatuur voorheen zorgplicht;
- Milieurisicoanalyse.

Resultaten

Wat was op orde?

- Het faalmechanisme vermoeiing wordt door NAM goed beheerst;
- De voorheen zorgplichtige apparatuur en leidingen zijn geïdentificeerd en NAM is bezig met de her classificatie en keuringen. De verwachting is dat de werkzaamheden medio 2021 zijn afgerond
- De afstroming van gevaarlijke stoffen vanaf de beide locaties naar het oppervlaktewater is niet waarschijnlijk.

Wat waren de verbeterpunten?

Tijdens de inspectie zijn geen verbeterpunten geconstateerd

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs geen overtredingen van de wet- en regelgeving.