

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij het hoofdkantoor van NV Nederlandse Gasunie te Groningen

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## *Algemene informatie*

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

### *Inleiding*

Op 13 en 14 maart 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, Staatstoezicht op de Mijnen en de veiligheidsregio het bedrijf NV Nederlandse Gasunie Groningen (verder te noemen Gasunie). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 14 maart 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Gasunie?*

Gasunie verzorgt via het hoofdgasleidingwerk het transport van aardgas in Nederland. Het beheer van het netwerk is in handen van 100% dochter Gasunie Transport Services BV (GTS BV). Een aantal locaties van GTS BV valt onder de werking van het Brzo 2015.

Daarnaast heeft Gasunie een aantal dochterondernemingen (asset-owners) voor ondergrondse aardgasopslag (EnergyStock BV), een leiding naar Engeland (BBL Company) en opslag van vloeibaar aardgas (Gasunie Peakshaver BV). Ook deze asset-owners hebben locaties die onder het Brzo 2015 vallen.

Het hoofdkantoor van Gasunie in Groningen is geen inrichting als bedoeld in het Brzo 2015, maar alle locaties worden vanuit dit hoofdkantoor aangestuurd en hanteren hetzelfde veiligheidsbeheerssysteem. De gezamenlijke inspectiediensten voeren jaarlijks een inspectie uit op het hoofdkantoor ter voorbereiding op de inspectie bij de locaties in het land. Tijdens de inspectie op het hoofdkantoor wordt met name de gedocumenteerdheid en (deels) de geschiktheid van procedures en werkinstructies beoordeeld.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Gasunie de volgende onderdelen:

- Ageing:
- Faalmechanisme vermoeiing
- Passieve brandbeveiliging
- Drukapparatuur voorheen onder zorgplicht
- Technische en organisatorische wijzigingen
- Borging opleidingen en trainingen derden

### *Resultaten*

#### *Wat was op orde?*

- Veroudering is meegenomen in het beleid van Gasunie. In het ontwerp en gebruik van de installaties wordt rekening gehouden met het degradatiemechanisme vermoeiing.
- Op sommige Gasunie-locaties is passieve brandbeveiliging (PBB) vereist vanuit specifieke wet- en regelgeving (Bouwbesluit, Wabo-vergunning). In het kader van het voorkomen van zware ongevallen gebruikt Gasunie nauwelijks PBB.

- Gasunie is bezig met de inventarisatie van drukapparatuur en heeft een aantoonbaar beheerssysteem hiervoor. In de classificatielijst van de vaten en leidingen zijn de relevante gegevens vastgelegd om te komen tot een juiste risicocategorie-indeling en keuringsregime.
- Gasunie heeft een geborgd proces wat gevolgd wordt bij wijzigingen. De uitgevoerde wijzigingen en het gevolgde proces, inclusief alle bijbehorende documenten, zijn traceerbaar en gedocumenteerd.
- Gasunie heeft bij de Vrijwillige Vertrekregeling gekozen voor een projectmatige insteek. Daarbij zijn de mogelijke risico's vooraf in beeld gebracht en zijn voorwaarden vastgelegd en maatregelen getroffen om bedrijfsmatige en operationele risico's te beheersen.
- Gasunie hanteert een geschikte werkwijze om te borgen dat aannemers voldoende vakbekwaam zijn om de specifiek toegekende werkzaamheden uit te voeren.

#### *Wat waren de verbeterpunten?*

- Bij het proces wat doorlopen wordt bij wijzigingen moet bij de evaluatie ook worden bekeken of de uitgevoerde wijziging het gewenste resultaat heeft opgeleverd en geen nieuwe risico's heeft geïntroduceerd.
- Voor het vervolgtraject van de Vrijwillige Vertrekregeling is een aantal aandachtspunten van belang onder meer voor het borgen van kennis en kunde van medewerkers.

#### *Eindoordeel*

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.