



# SAMENVATTING INSPECTIERAPPORT

**N.V. Nederlandse Gasunie**  
Concourslaan 17  
9727 KC Groningen

Inspectiedagen: 14-03-2024

# Samenvatting

Informatie over wetgeving, welke toezichhoudende overheidsorganisaties samenwerken tijdens het toezicht bij Seveso-inrichtingen, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen en inspectieonderwerpen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### Doelstelling van de inspectie

Seveso-inrichtingen moeten aan strenge eisen voldoen. Zij zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid, het beschermen van de gezondheid en het beschermen van de omgeving. De inspectie heeft als doel te controleren of de Seveso-inrichting aan die eisen van de Seveso-richtlijn voldoet. In Nederland zijn de verplichtingen voor Seveso-inrichtingen uitgewerkt in § 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

### Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Seveso-inspectie.

### Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt en beoordeelt steekproefsgewijs naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. De inspectie wordt uitgevoerd volgens de Landelijke Benadering Risicobedrijven.

## Inleiding

Het inspectieteam inspecteerde op 14-03-2024 bij de Seveso-inrichting N.V. Nederlandse Gasunie (verder te noemen Gasunie) in Groningen.

Het inspectieteam bestond uit toezichhouders van Nederlandse Arbeidsinspectie, Veiligheidsregio Brabant-Noord, DCMR Milieudienst Rijnmond, Veiligheidsregio Groningen, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Staatstoezicht op de Mijnen, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en Omgevingsdienst Groningen.

### Wat voor een Seveso-inrichting is Gasunie?

De N.V. Nederlandse Gasunie (hierna te noemen: Gasunie) is een infrastructuurbedrijf voor energie. Gasunie beheert en onderhoudt de infrastructuur voor grootschalig transport en opslag van gassen in Nederland en Noord-Duitsland. Het beheer en ontwikkeling wordt gedaan door twee dochterbedrijven van Gasunie. In Duitsland is dit Gasunie Deutschland en in Nederland is dit Gasunie Transport Services (GTS B.V.). Een aantal locaties van GTS B.V. valt onder de werking van het Bal/Seveso. Daarnaast heeft Gasunie een dochterbedrijf voor ondergrondse aardgasopslag (EnergyStock), een dochterbedrijf voor de transportleiding Balgzand – Bacton Engeland (BBL Company) en een dochterbedrijf voor de import van Liquefied Natural Gas (EemsEnergy Terminal). Alle vier dochterbedrijven worden gezien als Seveso-inrichting. GTS B.V., EnergyStock, BBL Company en EemsEnergy Terminal zijn eigenaar van de assets (asset-owners).

Het hoofdkantoor van Gasunie in Groningen is geen inrichting als bedoeld in het Bal/Seveso, maar alle locaties worden vanuit dit hoofdkantoor aangestuurd en hanteren hetzelfde veiligheidsbeheerssysteem. De gezamenlijke inspectiediensten voeren jaarlijks een concerninspectie uit op het hoofdkantoor ter voorbereiding op de inspecties bij de locaties in het land. Tijdens de concerninspectie wordt met name beoordeeld op de aspecten gedocumenteerdheid en (deels) geschiktheid van procedures en werkinstructies. De volledige beoordeling van de aspecten geschiktheid en implementatie vindt plaats tijdens de locatie-inspecties.

### Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Gasunie de volgende onderwerpen:

Installatie overstijgend - PDCA cyclus  
Installatie overstijgend - ATEX - Inspectie en onderhoud van explosieveilige apparatuur  
Algemeen procestechniek - Flensen  
Installatie overstijgend - Installatie scenario's  
Installatie overstijgend - Veiligstellen van installaties

### **Wat waren de inspectieresultaten?**

Inspectieonderwerp: Installatie overstijgend - PDCA cyclus

Er is één afwijking geconstateerd waarvoor acties nodig zijn. Voor wat betreft de geïnspecteerde onderdelen zijn er gebreken geconstateerd in de naleving van § 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Inspectieonderwerp: Installatie overstijgend - ATEX - Inspectie en onderhoud van explosieveilige apparatuur

Er is één afwijking geconstateerd waarvoor acties nodig zijn. Voor wat betreft de geïnspecteerde onderdelen zijn er gebreken geconstateerd in de naleving van § 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Inspectieonderwerp: Algemeen procestechniek - Flensen

Voor wat betreft de geïnspecteerde onderdelen van § 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving zijn geen afwijkingen en geen overtredingen geconstateerd.

Inspectieonderwerp: Installatie overstijgend - Installatie scenario's

Er zijn twee afwijkingen geconstateerd waarvoor acties nodig zijn. Voor wat betreft de geïnspecteerde onderdelen zijn er gebreken geconstateerd in de naleving van § 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Inspectieonderwerp: Installatie overstijgend - Veiligstellen van installaties

Er is één afwijking geconstateerd waarvoor acties nodig zijn. Voor wat betreft de geïnspecteerde onderdelen zijn er gebreken geconstateerd in de naleving van § 4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

### **Algemene toelichting bij inspectieresultaten**

De resultaten van een inspectie zijn voldoende, afwijking of overtreding categorie 1, 2 of 3. Bij een afwijking is er geen dreiging van een zwaar ongeval, maar kan het bedrijf wel verbeteren. Een overtreding categorie 1 is een overtreding waarbij ingeschat wordt dat vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Een overtreding categorie 2 is een middelzware overtreding, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een zwaar ongeval aan de orde is. Een overtreding categorie 3 is een overtreding waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een zwaar ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe te gaan handhaven.