

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Neele-Vat Maasvlakte B.V. te Sonstraat 8, Maasvlakte RT

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 12, 19 en 20 september 2017 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Neele-Vat Maasvlakte B.V. (verder te noemen Neele-Vat). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 20 september 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Neele-Vat?*

Neele-Vat is een op- en overslagbedrijf voor het laden, lossen en opslag van koopmansgoederen en gevaarlijke stoffen.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Neele-Vat de volgende onderdelen:

- Terreininspectie (good housekeeping)
- VBS-element ii (identificatie risico's)
- VBS-element iii (werkvergunningen)
- VBS-element iv (omgaan met wijzigingen)
- VBS-element v (voorbereiding op noodsituaties)
- Thema Ageing
- De Brzo-kennisgeving

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

De Neele-Vat organisatie kenmerkt zich door een sterk ontwikkelde hands-on-mentaliteit. Het bedrijf reageert snel op geconstateerde aandachtspunten. Het team constateert dat de afgelopen periode is geïnvesteerd in de inrichting van het informatiesysteem Mavim en in opleidingen op het gebied van Brzo 2015 en de PGS 15. Verder is het bedrijf zich bewust van het feit dat een deel van de benodigde kennis in de organisatie ontbreekt en dat dit middels externe inhuur moet worden ondervangen (hier is ook budget voor beschikbaar).

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- Van reagerend naar proactief  
Neele-Vat dient het personeel en het veiligheidsbeheerssysteem vanuit een reagerende (reactieve) houding te ontwikkelen naar een meer veiligheidsvaardigere (proactieve) organisatie. Ontwikkel zelf een strategie & visie op het gebied van veiligheid en draag zorg voor zelfreflectie en analyse van de genomen (en nog te nemen) maatregelen.
- Doeltreffendheid & deugdelijkheid  
De doeltreffendheid en deugdelijkheid van het Veiligheidsbeheerssysteem dient een nadrukkelijker positie in te nemen in de directiebeoordeling dan tot nu toe het geval is.

- Output controlerondes  
Neele-Vat kan veel meer halen uit de gelopen OOG-rondes en de ingevulde formulieren. De uitkomsten dienen te worden geanalyseerd en geborgd in het Veiligheidsbeheerssysteem.

#### *Geconstateerde overtredingen?*

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 2:

De mondelinge norm voor het vervangen van koolstoffilters boven de VOC waarde 10 ppm, is niet uitgevoerd waardoor de veiligheid niet in voldoende mate wordt beheerst. De keuze voor het hanteren van een VOC waarde 10 ppm dient onderbouwd te worden, zodat het duidelijk wordt dat een mogelijke blootstelling niet tot schadelijke gezondheid risico's leidt.

#### Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

#### Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.