

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Neele-Vat Maasvlakte B.V. te Sonstraat 8, Maasvlakte RT

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 17 en 19 september 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Neele-Vat Maasvlakte B.V. (verder te noemen Neele-Vat). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 24 september 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Neele-Vat?

Neele-Vat is een op- en overslagbedrijf voor het laden, lossen en opslaan van koopmansgoederen en gevaarlijke stoffen. Tevens vindt er het ontgassen en begassen van containers plaats.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Neele-Vat de volgende onderdelen:

- VBS-element iii: Terreininspectie en onderhoud van LOD's
- VBS-element iv: het toepassen van de procedure omgaan met wijzigen
- VBS-element vi: onderzoek naar (bijna) ongevallen
- VBS-element vii: opvolging van acties Brzo-inspectie 2018 en Monitoring uitvoeringsprogramma audits
- De installatiescenario's
- Ageing: passieve brandbeveiliging
- Ageing: drukapparatuur voorheen onder zorgplicht nu onder WBDA 2016
- De juistheid van de Kwantitatieve Risicoanalyse

Resultaten

Wat was op orde?

- De opvolging van acties Brzo-inspectie 2018
- De uitvoering van het auditprogramma van het veiligheidsbeheerssysteem

Wat waren de verbeterpunten?

- administratieve verbeterpunten van de Kwantitatieve Risicoanalyse
- De diepgang van onderzoek naar (bijna) ongevallen

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde zes overtredingen in categorie 3:

- De werkwijze of drukapparatuur onder het WBDA2016 valt, alsmede het vaststellen van inspecties is onvoldoende geborgd.
- De werkwijze om de oogdouche in Hal 3 een veilige werking te garanderen is onvoldoende geborgd.
- Het veilig betreden van het ontgassingsvak is onvoldoende geborgd.
- De controle alsmede het toezicht op de uit te voeren werkzaamheden is onvoldoende aantoonbaar geborgd.
- Wijzigingen van genomen acties worden onvoldoende aantoonbaar systematisch geanalyseerd.
- Een methodiek hoe te komen tot identificatie en selectie van de installatiescenario's ontbreekt, evenals een onderbouwing hoe de kansen en effecten zijn bepaald. Tot slot wordt bij de installatiescenario's verwezen naar onder andere het bedrijfsnoodplan, echter de uitwerking hierin is niet volledig en op sommige punten onjuist.

Het inspectieteam constateert dat Neele-Vat reactief reageert op gedane constatering. Van een Brzo-bedrijf wordt geëist dat het een meer systematische (alles omvattend) aanpak hanteert, waarbij de achtergronden en oorzaken van deze constatering worden geanalyseerd en op basis daarvan adequate maatregelen vastgesteld en doorgevoerd om herhaling in de toekomst te voorkomen.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs zes overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.