

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Heineken Nederland Zoeterwoude te Burgemeester Smeetsweg 1, Zoeterwoude

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 16 oktober 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Heineken Nederland Zoeterwoude (verder te noemen Heineken). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 16 oktober 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Heineken?*

Brouwen en distribueren van pils

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Heineken de volgende onderdelen:

- Veiligheidscultuur
- Incidentenonderzoek
- Prestatie-indicatoren
- Noodorganisatie

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- Veiligheidscultuur
- Incidentenonderzoek
- Noodorganisatie

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- Formuleren van prestatie-indicatoren per VBS element

## Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs een verbeterpunt en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het het verbeterpunt gaat uitvoeren.