

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij AkzoNobel Gasolieopslag De Marssteden Enschede te Boortorenweg 27, Hengelo

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

---

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 15 januari 2019 controleerden inspecteurs van Veiligheidsregio Twente het bedrijf AkzoNobel Gasolieopslag De Marssteden Enschede (verder te noemen AkzoNobel). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 15 januari 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is AkzoNobel?*

De activiteit GOME, van AkzoNobel, is een mijnbouwlocatie voor ondergrondse opslag van gasolie (diesel) in zoutcavernes. In bestaande zoutcavernes in Enschede wordt ten behoeve van strategische voorraad van Nederland gasolie opgeslagen. Door de grote hoeveelheid opgeslagen gasolie valt deze inrichting onder de verplichtingen van het Besluit Risico's Zware Ongevallen 2015.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij AkzoNobel de volgende onderdelen:

- de wijze hoe invulling is gegeven aan aanbevelingen uit de vorige inspectie;
- inhoudelijke beoordeling op installatiescenario's;
- de wijze van onderhoud/controle.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- AkzoNobel heeft duidelijk gemaakt dat acties vanuit de vorige Brzo-inspectie zijn opgevolgd;
- eenmaal per jaar beoordeelt AkzoNobel de getroffen maatregelen op doeltreffendheid en vind (her)beoordeling van het risico plaats.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- een installatiescenario kan in detail worden verbeterd;
- AkzoNobel moet de wekelijkse visuele inspectie uitvoeren aan de hand van de juiste inspectielijst;
- deze 'nieuwe' inspectielijst kan worden geoptimaliseerd.

## Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.