

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Gasolieopslag De Marssteden Enschede (GOME) te Hengelo, Boortorenweg 27.

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 27 september 2016 controleerden inspecteurs van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de Veiligheidsregio het bedrijf Gasolieopslag De Marssteden Enschede (verder te noemen GOME)). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 27 september 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Gasolieopslag Marsstede Enschede*

GOME is een mijnbouwlocatie voor ondergrondse opslag van gasolie (diesel) in zoutcavernes. In bestaande zoutcavernes in Enschede wordt ten behoeve van strategische voorraad van Nederland gasolie opgeslagen. Door de grote hoeveelheid opgeslagen gasolie valt deze inrichting onder de verplichtingen van het Besluit Risico's Zware Ongevallen 2015.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Gasolieopslag Marsstede Enschede (GOME) de volgende onderdelen:

- Controle en bewaking van de hoeveelheden in de caveerne (hoeveelheden, annulaire drukken opsporen lekkages etc);
- Alarmeringen in geval van noodsituaties, opvolging en oefeningen;
- Integriteit van de putten (controle en bewaking van de integriteit van de putten en verbuizingen);
- Preventie Beleid Zware Ongevallen, doelstellingen, KPI's en jaarplan;
- Rondgang terrein (locaties) en controle opvolging aanbevelingen inspectie 2015.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- GOME heeft het proces van werkvergunningen en de controle op de uitvoering van de werkvergunningen goed georganiseerd;
- GOME controleert de hoeveelheden, drukken en overige parameters in de cavernes en rapporteert de resultaten hiervan periodiek aan SodM;
- GOME analyseert de gemeten parameters om eventuele lekkages op te sporen;
- GOME heeft geregeld dat er accuraat gereageerd wordt op alarmeringen en signalering van onveilige situaties;
- GOME heeft geregeld dat de integriteit van de in gebruik zijnde putten en toebehoren continue wordt gemonitord en geanalyseerd.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- Bescherming van kleine blusmiddelen tegen weersomstandigheden
- Werkinstructie en voor handen hebben van middelen om een put af te sluiten (pluggen). Hierbij wordt opgemerkt dat er voorzien is in de opvang van maximale hoeveelheid dat kan vrijkomen bij dit scenario.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.