

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Nouryon Gasolieopslag De Marssteden Enschede te Boortorenweg 27, Hengelo

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 7 oktober 2020 controleerden inspecteurs van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de veiligheidsregio het bedrijf Nouryon Gasolieopslag De Marssteden Enschede (verder te noemen GOME). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 7 oktober 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is GOME?

De activiteit GOME, van Nouryon, is een mijnbouwlocatie voor ondergrondse opslag van gasolie (diesel) in zoutcavernes. In bestaande zoutcavernes in Enschede wordt ten behoeve van strategische voorraad van Nederland gasolie opgeslagen. Door de grote hoeveelheid opgeslagen gasolie valt deze inrichting onder de verplichtingen van het Besluit Risico's Zware Ongevallen 2015.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij GOME de volgende onderdelen:

- Opvolging bevindingen vorige inspectie
- Organisatie van personeel: taken bevoegdheden en de competenties;
- Onderhoud milieubeschermdende voorzieningen

Resultaten

Wat was op orde?

- Opvolging van de verbeterpunten uit de vorige inspectie.

Wat waren de verbeterpunten?

- Onderzoeken wat de kwaliteit en de levensduur is van de HDPE-folie dat is gebruikt als milieubeschermdende voorziening.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3:

- Beschrijven van de organisatie inzake GOME
- Beschrijven van taken bevoegdheden en verantwoordelijkheden (TBV) inzake GOME

- Opstellen een opleidingsmatrix afgestemd op de TBV voor GOME

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook een verbeterpunt geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.