

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij JPB Logistics B.V. CPD te Oosterhorn 12 W, Farmsum

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 14 september 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf JPB Logistics B.V. CPD (verder te noemen JPB). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 14 september 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is JPB?

De hoofdactiviteit van JPB is de op- en overslag van de licht ontvlambare en giftige stof methanol, van glycerine en van bitumen. Daarnaast vinden laad- en losactiviteiten plaats ten behoeve van autoverlading en scheepsverlading op de buiten- en de binnenvaartsteiger.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij JPB de volgende onderdelen:

- orde en netheid methanoltankput.
- BHV bezetting.
- beveiliging maximale verlaadsnelheid methanol.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs geen overtredingen van de wet- en regelgeving.

