

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij JPB Logistics B.V. CPD te Oosterhorn 12 W, Farmsum

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 20 maart 2017 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf JPB Logistics B.V. CPD (verder te noemen JPB). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 20 maart 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is JPB?*

De hoofdactiviteit van JPB is de op- en overslag van licht ontvlambare en giftige stoffen, waaronder methanol, MDI, Mong, azijnzuur, glycerine en bitumen. Laad- en losactiviteiten ten behoeve van autoverlading en scheepsverlading zowel op buiten- als binnenvaartsteiger.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij JPB de volgende onderdelen:  
Opvolging van actiepunten uit het inspectierapport van 2016.  
Het thema ageing (veroudering) van de installatie.  
De Milieu Risicoanalyse (MRA).

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

De bevindingen van de inspectie in 2016 zijn voor het merendeel goed opgepakt.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

JPB voert onderhoud uit maar heeft geen specifiek beleid voor ageing. De achtergrond van het begrip ageing leeft niet binnen het bedrijf. Aandachtspunt is het in beeld brengen de veroudering van het koelinstallatie op de methanoltanks.

De opmerkingen in het inspectierapport van 2016 over de bedieningskast van de blusmonitoren zijn niet opgevolgd.

### *Geconstateerde overtredingen?*

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3:  
De inhoud van de MRA komt in meerdere gevallen niet overeen met de geconstateerde werkelijke situatie.

#### Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

#### Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.