

Samenvatting Brzo-inspectierapport bij JPB Logistics B.V. gevestigd op de Oosterhorn 12w in Farmsum

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 28 januari 2016 controleerden inspecteurs van de Veiligheidsregio, Inspectie SZW, Rijkswaterstaat en het bevoegd gezag Wabo het bedrijf JPB Logistics B.V., verder JPB te noemen. De resultaten zijn in kaart gebracht en op 28 januari 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is JPB?

De hoofdactiviteit van JPB is de op- en overslag van licht ontvlambare en giftige stoffen (methanol, MDI, Mong, azijnzuur, glycerine en bitumen). Laad- en losactiviteiten ten behoeve van autoverlading en scheepsverlading zowel op buiten- als binnenvaartsteiger.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij JPB de volgende onderdelen:

- Veilig uitvoeren van de methanol verlaadwerkzaamheden aan de buitensteiger;
- Procedures en instructies methanolverlading buitensteiger;
- Training en opleiding scheepsverladers;
- Staat van onderhoud methanol verlaadleiding buitensteiger.

Resultaten

Wat was op orde?

- De scheepsverladers zijn in bezit van een opleidingspasspoort waarin de benodigde opleidingen staan.

Wat waren de verbeterpunten?

- De scheepsverladers zijn niet betrokken bij calamiteitenoefeningen;
- De orde en netheid in de controlekamer op de buitensteiger;
- Aandacht voor de niet meer in gebruik zijnde bedieningspanelen en schakelaars in de controlekamer op de buitensteiger;

Overtredingen

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3 waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde twee overtredingen in categorie 3.

1. JPB beschikt op de buitensteiger niet over een eigen vastgestelde procedure voor het laden van Methanol in binnenvaartschepen.
2. De methanol verlaadleidingen verkeren op veel plaatsen in een slechte staat van onderhoud.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee overtredingen geconstateerd. JPB moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook meerder verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+