

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Varo Energy Tankstorage B.V. terminal Zwolle te Katwolderweg 10, Zwolle

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 15 mei 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Varo Energy Tankstorage B.V. terminal Zwolle (verder te noemen Varo). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 15 mei 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Varo?

Varo is een bedrijf voor opslag van brandbare vloeistoffen in opslag tanks (benzine- en dieselproducten). Voorts vindt er ook opslag plaats van vloeibare chemicaliën die aan de brandstoffen worden toegevoegd. De aan- en afvoer gebeurt met tankschepen en tankauto's.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Varo de volgende onderdelen:

- Opmenging van de bevindingen van de vorige inspecties;
- Faalmechanismen als gevolg van veroudering (vermoeiing (fatigue));
- Het omgaan met passieve brandbeveiliging;
- De overgang van drukapparatuur die voorheen onder de zorgplicht vielen;
- Het herkennen en onderzoeken van de risico's op zware ongevallen met gevaarlijke stoffen.

Resultaten

Wat was op orde?

- Opmenging van de bevindingen van de vorige inspectie.
- De procedure voor het herkennen en onderzoeken van de risico's op zware ongevallen met gevaarlijke stoffen wordt gevolgd.
- De faalmechanismen als gevolg van veroudering (vermoeiing).
- De inventarisatie van drukapparatuur die voorheen onder de zorgplicht vielen.

Wat waren de verbeterpunten?

- Opmenging van de bevinding over het personeelsbeleid, specifiek gericht op veroudering.
- Er wordt afgeweken van de tijdsplanning van de procedure voor het herzien van veiligheidsstudies.
- Het omgaan met passieve brandbeveiliging.
- De volledigheid van de beoordeling van drukapparatuur.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.