

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Air Products Nederland B.V. (Halfweg) te Schalkwijkpolderweg 2, Halfweg

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

In de periode maart 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, de Veiligheidsregio Kennemerland, en het bevoegd gezag Wabo het bedrijf Air Products Nederland B.V. (Halfweg) (verder te noemen Air Products). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 16 april 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Deze inspectie is vanwege de COVID-19 maatregelen in aangepaste vorm uitgevoerd.

Het inspectieteam is op 31 maart 2021 een ochtenddeel ter plaatse geweest voor de onderwerpen opleiding van personeel, oefenen van noodsituaties, en werkvergunningen in relatie tot ATEX. Het inspectieteam heeft vervolgens in de middag een videoconferentie met het bedrijf gehouden waarbij een audit werd uitgevoerd op de genoemde onderwerpen. Het inspectieteam heeft een documentenreview uitgevoerd op een aantal geselecteerde onderwerpen. Air Products is gevraagd documenten op te sturen. Aan de hand hiervan zijn vragenlijsten opgesteld door het inspectieteam, die door Air Products zijn uitgezocht en beantwoord.

### *Wat voor een bedrijf is Air Products?*

De locatie Polanenpark te Halfweg is een vul- en distributiecentrum waar gascilinders met brandbare, giftige en verstikkende gassen semi-automatisch worden gevuld vanuit opslagtanks. Daarnaast wordt op het terrein een aantal cilinders met specialistische gassen en gasmengsels opgeslagen, afkomstig van andere vulstations. De gassen zijn voornamelijk bestemd voor de industriële en medische markt en worden samen met de op locatie afgefulde cilinders per vrachtauto bij klanten afgeleverd.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Air Products de volgende onderdelen:

- De opleiding van personeel;
- Oefenen van noodsituaties;
- Werkvergunningen in relatie tot ATEX

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- De actuele stoffenlijst kan ook digitaal vanaf afstand aan de hulpverleningsdiensten worden aangeboden;
- De BHV-medewerkers zijn opgeleid en getraind;
- De BHV-middelen zijn onderhouden en gekeurd volgens de daarvoor gestelde wettelijke termijnen;
- De noodoefeningen worden geëvalueerd en verbeterpunten worden aantoonbaar geregistreerd en afgehandeld;
- De taken en verantwoordelijkheden van het personeel ten aanzien van veiligheid zijn vastgelegd in de functieomschrijvingen;
- Air Products erkent de opleidingsbehoefte van zijn personeel en organiseert deze;

- Uit een steekproef voor de gevolgde opleiding van een senior operator blijkt dat de procedure EH&S Training Requirements/Matrix is geïmplementeerd;
- Air Products waarborgt het opleidingsniveau van derden die werkzaamheden uitvoeren, door een selectie en review proces op veiligheidsprestaties;
- Derden worden door middel van een site specifieke instructie en via een veilig werkvergunning systeem geïnformeerd over de site- en taak specifieke risico's;
- De organisatorische beheersmaatregelen welke staan vermeld in de "HAZOP Polanenpark site" zijn vastgelegd in het Pbzo;
- De gestelde jaardoelen voor de te volgen opleidingen worden maandelijks gemonitord;
- Na evaluatie van de behaalde jaardoelen worden nieuwe jaardoelen gesteld;
- De ventilatie in de oplaadruimte voor heftrucks is continu aan, hierdoor wordt ophoping van gevaarlijke gassen voorkomen;
- Het gereedschap dat aangetroffen is in de EX-zones, is daarvoor geschikt.
- Geconstateerd is dat in de werkvergunningen expliciet aandacht besteed wordt aan werkzaamheden in EX-zones.

#### *Wat waren de verbeterpunten?*

- Air Products moet van alle buurbedrijven op Polanenpark de contactgegevens opnemen in het noodplan;
- De beschrijving van de functie hoofd BHV in het noodplan moet worden aangepast zodat deze overeenkomt met de uitvoering in de praktijk;
- Air Products moet een tweede hoofd BHV opleiden;
- Air Products moet een tweede verzamelplaats aanwijzen voor als de eerste wegens de heersende windrichting niet bruikbaar is;
- De verankering van de aanrijdbeveiliging voor het waterstofpakket moet worden hersteld;
- Er moet voor worden gezorgd dat de zuurstofflessen in opslag geborgd zijn tegen omvallen;
- Er moet voor worden gezorgd dat het struikelgevaar, door een losdraadeind met moer, in het wegdek wordt opgeheven;
- Er moet voor worden gezorgd dat het beleid ten behoeve van de opleiding van derden zoals genoemd in het Pbzo overeenkomt met dit beleid zoals genoemd in het VBS;
- De naamgeving voor de evaluatie van de gestelde doelen moet gewijzigd worden.

#### Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.