

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij EG Fuel te Genuakade 4, Kampen

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 30 en 31 oktober 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf EG Fuel (Kampen Terminal) B.V. (verder te noemen EG Fuel). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 21 oktober 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is EG Fuel?

EG Fuel is een op-en overslag bedrijf van motorbrandstoffen. Brandstoffen worden per schip aangevoerd en opgeslagen in acht bovengrondse verticale tanks. De brandstof wordt in tankwagens geladen via vier laadplaatsen en over de weg gedistribueerd naar tankstations in Nederland.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij EG Fuel de volgende onderdelen:

- ageing (veroudering van installatieonderdelen):
 - door vermoeiing;
 - van aangebrachte passieve brandbeveiliging;
 - van apparatuur en leidingen die onder druk staan;
- de wijze waarop incidenten worden onderzocht;
- de Brzo 2015 kennisgeving;
- de systematische identificatie van noodsituaties;
- wat EG Fuel met de bevindingen van de Brzo-inspectie 2018 heeft gedaan.

Resultaten

Wat was op orde?

- de inrichting ziet er ordelijk en netjes uit;
- de aandacht voor vermoeiing van leidingen, pompen en afsluiters;
- acties uit 2018 zijn opgevolgd.

Wat waren de verbeterpunten?

- registreren van (bijna)incidenten in Qino;
- de Brzo 2015 kennisgeving moet in overeenstemming gebracht worden met de omgevingsvergunning;
- eerst moeten alle installatie maatregelen genomen zijn voordat een nieuwe opslagtank in gebruik genomen wordt. Tank 8 was in gebruik genomen ondanks dat niet alles klaar was.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen

onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 2:
Er was geen overzicht van aanwezige drukapparatuur.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.