

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Vlaeynatie B.V. & Plantacote N.V. te Autrichehavenweg 10, Westdorpe

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 22 maart 2019 controleerden inspecteurs/toezichthouders van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Vlaeynatie B.V. & Plantacote N.V. (verder te noemen Vlaeynatie). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 22 maart 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Vlaeynatie?

Vlaeynatie is een op-, overslag- en verpakkingsbedrijf van kunstmeststoffen. Daarnaast worden deze stoffen gemengd. Vlaeynatie is een Brzo bedrijf vanwege de grote hoeveelheid opgeslagen oxiderende stoffen en kaliumnitraat.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs voerden een onaangekondigde Brzo inspectie uit bij Vlaeynatie op de volgende onderdelen:

- Opslagloods gevaarlijke stoffen
- Bulkopslag meststoffen
- Stoffenlijst voor hulpdiensten
- Bereikbaarheid noodvoorzieningen
- Opslag afgekeurde houtpallets

Resultaten

Wat was op orde?

- Opslagloods gevaarlijke stoffen
- Bulkopslag meststoffen
- Bereikbaarheid noodvoorzieningen

Wat waren de verbeterpunten?

- Stoffenlijst geschikt maken voor de hulpdiensten
- Opslag afgekeurde houtpallets op juiste wijze opbergen

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.