

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Vlaeynatie B.V. & Plantacote N.V. gevestigd op Autrichehavenweg 10 in Westdorpe

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 31 oktober en 3 november 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Vlaeynatie B.V. & Plantacote N.V. (verder te noemen Vlaeynatie). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 8 november 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Vlaeynatie?

Het is een op-, overslag- en verpakkingsbedrijf van kunstmeststoffen. Daarnaast worden deze stoffen gemengd. Vlaeynatie is een BRZO bedrijf vanwege de grote hoeveelheid opgeslagen oxiderende stoffen en kaliumnitraat.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Vlaeynatie de volgende onderdelen:

- De beleidsverklaring van de directie ten aanzien van veiligheid.
- Alle onderdelen van het veiligheidsbeheerssysteem op documentatieniveau (initiële inspectie)

Resultaten

Wat was op orde?

- De beleidsverklaring van de directie ten aanzien van veiligheid.
- De organisatie en het personeel
- De doelstellingen die ten aanzien van veiligheid zijn geformuleerd en de meting van de voortgang.
- De procedures van het veiligheidsbeheerssysteem.

Wat waren de verbeterpunten?

- Risico analyse
- Het verder in de praktijk brengen van het veiligheidsbeheerssysteem.
- Verbetering veiligheidsbewustzijn
- Borging van actiepunten

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 5 overtredingen in categorie 3:

- De risico analyse is niet actueel.
- De Risico inventarisatie voor arbeidsrisico's is niet aanwezig.
- Op drie punten wordt de specifieke regelgeving op het gebied van opslag kunstmeststof overtreden.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs vijf overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.