

BRANDWEER 

RUD
ZuidLimburg



Inspectie SZW
Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid

INSPECTIERAPPORT

Metrex b.v.

Heerlen

Inspectiedagen 29 november 2016

Datum definitief rapport: 18 januari 2017

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Metrex b.v. te Sourethweg 13, Heerlen

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 29 november 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Metrex b.v. (verder te noemen Metrex BV). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 14 december 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Metrex BV?

Metrex BV, ook bekend onder haar handelsnaam Moxba-Metrex, is een inrichting die uit metaalhoudende afvalstoffen de metalen terugwint. De hoofdactiviteiten bestaan uit:

- op- en overslag van kleinere hoeveelhedenafvalstoffen. Kleine partijen worden ingenomen tot een rendabele hoeveelheid is bereikt die bij derden wordt verwerkt;
- breken en zeven van metaalhoudende afvalstoffen. Voor de verwerking van een afvalstof bij Metrex moet deze aan een aantal specificaties voldoen;
- be- en verwerken van afvalstoffen opdat metalen uit de afvalstoffen in een later stadium teruggewonnen kunnen worden. be- en verwerking gebeurt onder andere door verhitting in speciale ovens, drogen en homogeniseren;
- het uitvoeren van proefbatches.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Metrex BV de volgende onderdelen:

Voor Metrex BV was dit de eerste Brzo inspectie. Hiertoe is gekozen voor een zogenaamde initiële inspectie. Volgens de BRZO-wetgeving moet Metrex BV invulling geven aan de 7 VBS-elementen (VBS i t/ VBS vii) waaruit het veiligheidsbeheersysteem minimaal moet bestaan. In de VBS-elementen is voorgeschreven wat minimaal moet worden gedocumenteerd (in de vorm van procedures). De inspecteurs controleerden in hoeverre en op welke wijze Metrex BV de volgende verplichte onderwerpen van het veiligheidsbeheerssysteem heeft gedocumenteerd:

- 1 (VBS i) wijze waarop Metrex BV zorgt dat haar werknemers en derden in voldoende mate zijn opgeleid in relatie tot veiligheid en dat duidelijk de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd;
- 2 (VBS ii) wijze waarop Metrex BV de risico's beoordeelt en bepaalt of zij de juiste maatregelen hebben genomen om zware ongevallen te voorkomen;
- 3 (VBS iii) wijze waarop Metrex BV veilig werkt en maatregelen onderhoudt zodat deze goed functioneren;
- 4 (VBS iv) wijze waarop Metrex BV ervoor zorgt dat wijzigingen op een veilige en verantwoorde wijze worden doorgevoerd;
- 5 (VBS v) wijze waarop Metrex BV is voorbereid op noodsituaties;
- 6 (VBS vi) wijze waarop Metrex BV doelstellingen met betrekking tot het veiligheidsbeheerssysteem meet en op welke wijze zij leren van incidenten;
- 7 (VBS vii) wijze waarop Metrex BV zelf controleert hoe hun veiligheidsbeheerssysteem werkt en de

beoordeling door de directie plaatsvindt over de doeltreffendheid van hun veiligheidsbeheerssysteem en preventiedoelstellingen ter voorkoming van zware ongevallen.

Resultaten

Wat was op orde?

- De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden per functie zijn duidelijk vastgelegd;
- de opleidingen die gevolgd moeten worden, konden worden getoond;
- er zijn instructies beschikbaar voor externe medewerkers
- er is een procedure op welke wijze Metrex omgaat met werkvergunningen;
- Metrex heeft een procedure op welke wijze zij omgaan met een wijziging;
- Metrex beschikt over een noodplan waar de noodzakelijke punten in zijn opgenomen;
- er is een actuele stoffenlijst aanwezig;
- Metrex heeft een procedure voor interne audits;
- er is een directiebeoordeling uitgevoerd waarin ook Brzo 2015 is meegenomen.

Wat waren de verbeterpunten?

- Er zijn meerdere organogrammen gedocumenteerd die op kleine details verschillen;
- de aantoonbaarheid dat opleidingen tijdig zijn gevolgd kan beter;
- de veiligheidsronden zijn te veel gericht op de BHV organisatie;
- het begrip wijziging is niet eenduidig vastgelegd;
- in een procedure wordt verwezen naar een verkeerde formuliernaam;
- het noodplan dient te worden geactualiseerd;
- de stoffenlijst dient te worden aangevuld met de gevaar aspecten van de stoffen;
- de scope van de procedure interne audits is niet alles dekkend;
- in de directiebeoordeling moet dieper ingegaan worden op de werking van het veiligheidsbeheerssysteem en moet een uitspraak worden gedaan of het beleid van Metrex om zware ongevallen te voorkomen aangepast moet worden

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 4 overtredingen in categorie 3:

Het Brzo 2015 schrijft voor dat voor enkele elementen waaruit het veiligheidsbeheerssysteem bestaat, een procedure moet zijn opgesteld. Bij Metrex BV ontbraken deze voor de elementen:

- VBS ii: wijze waarop Metrex BV de risico's beoordeelt en bepaalt of zij de juiste maatregelen hebben genomen om zware ongevallen te voorkomen;
- VBS iii: wijze waarop Metrex BV veilig werkt en maatregelen onderhoudt zodat deze goed functioneren;
- VBS v: wijze waarop Metrex BV systematisch beoordeeld of zij voldoende is voorbereid op noodsituaties;
- VBS vi: wijze waarop Metrex BV doelstellingen met betrekking tot het veiligheidsbeheerssysteem meet.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs vier overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.