

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij De waard Dieselopslag B.V. te Einsteinstraat 15, Sneek

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 17 mei 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf De waard Dieselopslag B.V. (verder te noemen De Waard). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 17 mei 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is De Waard?*

De hoofdactiviteit van De Waard is de opslag van brandstof (brandstofdepot). Het betreft alleen diesel. Activiteiten die hierbij plaatsvinden zijn het lossen van schepen en tankauto's (bevoorraden depot) en het laden van tankauto's.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteur controleerden bij De Waard de volgende onderdelen:

- De opvolging van de bevindingen uit de Brzo inspectie uit 2017;
- VBS element ii - de identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen;
- VBS element vii - controle en analyse.
- PBZO

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- De verpompings van hemelwater uit de tankput is niet langer automatisch;
- In de managementreview wordt het functioneren van het VBS meegenomen;
- De Waard heeft (gedeeltelijk) opvolging gegeven aan de bevindingen van de inspectie uit 2017.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- De afkeurcriteria voor de wanddikten van de installatie en het verfsysteem moet worden beschreven;
- Het aanvullen van het noodplan met de melding van ongewone voorvallen aan bevoegd gezag;
- Het opnemen van externe audits in de auditplanning;
- Het beoordelen van de gehanteerde doelstellingen in de managementreview;
- Het beoordelen van het PBZO structureel onderdeel laten zijn van de directiebeoordeling;

### *Geconstateerde overtredingen?*

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3:  
De veiligheidsstudie is langer dan 5 jaar geleden uitgevoerd en moet opnieuw uitgevoerd worden.

### *Eindoordeel*

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

### *Handhaving*

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.