

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij FinCo Terminal Delfzijl B.V. te Koperweg 16 -20, Farmsum

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 23 september 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf FinCo Terminal Delfzijl B.V. (verder te noemen FinCo). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 23 september 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.

FinCo hanteert voor hun bunkerterminals hetzelfde preventiebeleid voor zware ongevallen en hanteren hetzelfde veiligheidssysteem. De beoordeling van de documenten ten aanzien van de veilige uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden en de voorbereiding op de noodsituatie zijn beoordeeld op 23 september 2020 op de locatie in Harlingen. Deze beoordeling heeft dus ook betrekking op de terminal in Delfzijl. Daarnaast heeft op de terminal in Delfzijl een fysieke inspectie plaatsgevonden.

Wat voor een bedrijf is FinCo?

De hoofdactiviteit van FinCo is de opslag van (diesel)brandstof. Activiteiten die hierbij plaatsvinden zijn het lossen van schepen, het bunkeren van binnenvaartschepen en het beladen van bunkerschepen.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij FinCo de volgende onderdelen:

- De documenten ten aanzien van de veilige uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden en de voorbereiding op noodsituaties zijn beoordeeld op de locatie in Harlingen.
- Op de locatie in Delfzijl heeft een fysieke inspectie plaatsgevonden.

Resultaten

Wat was op orde?

- De inrichting maakte een nette indruk.
- Verder verwijzen wij naar de Brzo-inspectie met kenmerk ID06292, die op de FinCo locatie in Harlingen heeft plaatsgevonden.

Wat waren de verbeterpunten?

- Hiervoor verwijzen wij naar de Brzo-inspectie met kenmerk ID06292, die op de FinCo locatie in Harlingen heeft plaatsgevonden.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs een verbeterpunt en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het verbeterpunt gaat uitvoeren.