

SAMENVATTING

INSPECTIERAPPORT

Initiële inspectie voor de vestigingen:

FinCo Bunker Terminal Den Helder

FinCo Bunker Terminal Harlingen

FinCo Bunker Terminal Delfzijl

Inspectie locatie Den Helder

Inspectiedag 8 mei 2019

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport van de initiële inspectie met betrekking tot de FinCo Bunker terminals in Den Helder, Harlingen en Delfzijl.

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 8 mei 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het veiligheidsbeheerssysteem van de bunkerterminals van het bedrijf FinCo. De resultaten zijn in kaart gebracht en op 8 mei 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Deze inspectie is uitgevoerd voor drie terminals van FinCo die onder het regiem van het Brzo vallen. Deze hebben allen hetzelfde preventiebeleid voor zware ongevallen en hanteren allen hetzelfde veiligheidsbeheerssysteem. De inspectie is uitgevoerd bij de terminal in Den Helder, maar heeft dus ook betrekking op de terminals te Harlingen en Delfzijl.

Vanwege het initiële karakter van de inspectie is geen specifieke inspectie van de installaties in Den Helder uitgevoerd, noch is gekeken naar de implementatie van het veiligheidsbeheerssysteem op deze locatie.

Wat voor een bedrijf is FinCo?

De hoofdactiviteit van de FinCo bunkerterminals is de op- en overslag van brandstof. Het betreft alleen diesel en gasolie. Activiteiten die hier plaatsvinden zijn het lossen van schepen, beladen van bunkerschepen en bij sommige terminals het laden van tankauto's.

Wat controleerden de inspecteurs?

Het betrof hier een zogenaamde initiële inspectie waarbij het volgende is geïnspecteerd:

- De wijze waarop het preventiebeleid voor zware ongevallen is beschreven.
- De wijze waarop het veiligheidsbeheerssysteem is beschreven.

Resultaten

Wat was op orde?

- De volledigheid van het preventiebeleid zware ongevallen.
- De volledigheid en samenhang van het veiligheidsbeheerssysteem.

Wat waren de verbeterpunten?

- Er is een aantal verbeterpunten voor het preventiebeleid zware ongevallen en voor documenten uit het veiligheidsbeheerssysteem.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten die voor alle bunkerterminals van het bedrijf van toepassing zijn, gaat uitvoeren.