

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij FinCo Terminal Groningen te Van der Hoopstraat 15, Groningen

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 29 en 30 januari 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf FinCo Terminal Groningen (verder te noemen FTG). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 30 januari 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is FTG?

FTG is een opslagdepot voor benzine, (bio)ethanol en diesel. Deze brandstoffen worden per binnenvaartschip aangevoerd, opgeslagen in tanks en vervolgens met vrachtwagens naar de tankstations en andere afnemers afgevoerd. Bij het vullen van de vrachtwagens worden vaak additieven toegevoegd om de brandstof aan de bedoelde specificaties te laten voldoen.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij FTG de volgende onderdelen:

- De opvolging van de bevindingen van de inspectie van 2018.
- De wijze waarop het veiligheidsbeheerssysteem (VBS) is beschreven.
- De wijze waarop het preventiebeleid zware ongevallen is beschreven.
- Veilige uitvoering van de werkzaamheden.
- Ageing – Drukapparatuur voorheen onder zorgplicht.

Resultaten

Wat was op orde?

- De opvolging van de bevindingen uit de inspectie van 2018.
- De volledigheid van het preventiebeleid zware ongevallen.
- Het volledigheid en samenhang van het veiligheidsbeheerssysteem.
- De aanwezigheid van kennis en documenten voor een veilige uitvoering van werkzaamheden.

Wat waren de verbeterpunten?

- Er is een aantal verbeterpunten voor het preventiebeleid zware ongevallen en documenten uit het veiligheidsbeheerssysteem.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.