

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Possehl Electronics Nederland B.V., Beverspijken 3 te 's-Hertogenbosch

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Wat voor een bedrijf is Possehl?

Possehl is een bedrijf dat door middel van galvanische processen metaallagen aanbrengt op bestanddelen voor elektronica. Hierbij worden stoffen gebruikt met diverse gevaar eigenschappen, waaronder cyanide houdende mengsels.

Opvolging overtredingen 2019

Possehl heeft diverse acties ondernomen naar aanleiding van de in 2019 geconstateerde Brzo-overtredingen. Het grootste deel van de overtredingen is daarmee opgeheven. Van enkele door Possehl aangeleverde stukken zijn aanvullingen gevraagd, deze liggen nog ter beoordeling bij de Inspectie SZW.

Brzo-inspecties 2020

Op 7 januari 2020 (onaangekondigde inspectie) en 10 maart 2020 (periodieke inspectie) controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Possehl Electronics Nederland B.V. (verder te noemen Possehl). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 25 maart 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Possehl de volgende onderdelen:

Onaangekondigde inspectie 7 januari 2020:

- Zijn de blusmiddelen goed bereikbaar en tijdig gekeurd?
- Zijn de veiligheidsvoorzieningen aanwezig en in werking?

Reguliere inspectie 10 maart 2020:

- Opvolging van de actiepunten uit 2019;
- Hoe Possehl de risico's beoordeelt wanneer zij wijzigingen doorvoert en welke maatregelen zij hierbij treft;
- Op welke wijze Possehl de goede werking van haar veiligheidsbeheersysteem controleert en haar beleid hierop eventueel aanpast;
- Of Possehl, volgens eigen procedure, navolgbare risicostudies heeft uitgevoerd voor het afgassysteem.

Resultaten

Wat was op orde?

- De stoffenlijst voor de hulpdiensten;
- De actiepunten van de inspectie uit 2019 zijn opgevolgd;
- Doel en verantwoordelijkheid van het managen van wijzigingen zijn bepaald en vastgelegd;
- Wijzigingen worden volgens de procedure doorlopen;
- De audits zijn in 2019 volgens planning zijn uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn ter beoordeling aangeboden aan de directie;
- Possehl heeft de gevaren van zware ongevallen van het afgassysteem in 2017 aantoonbaar en op basis van een vastgestelde procedure geïdentificeerd en beoordeeld. De resultaten hiervan zijn op een deugdelijke en navolgbare wijze vastgelegd.

Wat waren de verbeterpunten?

- De spillkit nabij buitenopslag moet aangevuld worden met absorptiemiddelen voor het geval van morsingen en lekkages;
- De beschrijving van wat verstaan wordt onder tijdelijke en noodwijzigingen;
- Periodiek houden van het overleg over wijzigingen;
- Possehl moet beter bewaken dat verbeteracties worden uitgevoerd;
- De methode en wijze van rapporteren van audits moet worden vastgelegd;
- Enkele risicoanalyses van na 2017 zijn niet volgens een in het beleid en veiligheidsbeheerssysteem vastgestelde werkwijze uitgevoerd.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 2 overtredingen in categorie 3:

- De afhandeling van niet-projectmatige wijzigingen, de criteria voor het uitvoeren van risicostudies bij wijzigingen en het opstellen van projectplannen en review daarvan zijn niet gedocumenteerd.
- De analyse van het gevoerde beleid is onvoldoende. Bovendien ontbreken voor enkele VBS-elementen de doelstellingen en prestatie-indicatoren. Hierdoor kan de directie zich geen goed beeld vormen van de goede werking van het veiligheidsbeheerssysteem.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.