

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij AEB Exploitatie B.V. te Australiehavenweg 21, Amsterdam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 16 en 17 mei 2018 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf AEB Exploitatie B.V. (verder te noemen AEB). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 17 mei 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is AEB?*

AEB exploiteert een afvalverbrandingsinstallatie met energierugwinning. Daarnaast zamelt AEB klein chemisch afval in uit Amsterdam en de omliggende regio's. Het gaat hier om chemisch afval dat wordt gesorteerd, opgeslagen en klaargemaakt voor verder transport. Het AEB is een Brzo-bedrijf vanwege de opgeslagen hoeveelheid gevaarlijke stoffen.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij AEB de volgende onderdelen:

- het identificeren van gevaren en beoordelen van risico's
- de beheersing van de veiligheidsmaatregelen in de uitvoering van risicovolle werkzaamheden
- de voorbereiding op noodsituaties

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- AEB heeft beoordeeld hoe goed het VBS functioneert en bepaald op welke wijze het functioneren moet worden verbeterd. AEB weet dat verbetering noodzakelijk is.
- AEB heeft voor de uitvoering van veiligheidsstudies een gedegen plan ontwikkeld.
- AEB heeft voor drie gevaarlijke stoffen een vernieuwde veiligheidsstudie uitgevoerd en heeft de uitvoering van de actiepunten die hieruit voorkomen geborgd.
- In een scenario wordt beschreven welk zwaar ongeval zich kan voordoen, wat daar het risico van is en welke maatregelen worden getroffen om het risico zo klein mogelijk te houden. AEB heeft voor de scenario's "overdruk ammonia opslag" en "lossen verkeerde chemicaliën" de beschreven maatregelen uitgevoerd.
- AEB heeft een gedegen procedure voor de ontvangst van afvalstromen bij het depot gevaarlijk afval.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- AEB moet voor het depot gevaarlijk afval onderzoeken wat de risico's zijn van onbekende afvalstromen.
- AEB moet de in scenario's beschreven maatregelen bespreken met alle werknemers.
- AEB moet ervoor zorgen dat incidentlocaties die moeten worden betreden door eigen hulpverleners veilig en snel toegankelijk zijn.
- AEB moet ervoor zorgen dat medewerkers ook tijdens incidenten niet worden blootgesteld aan schadelijke concentraties gevaarlijke stoffen.
- AEB moet de stoffenlijsten aanpassen zodat deze voldoen aan alle wettelijke eisen.

- AEB moet onderzoeken of de capaciteit en de druk van het bluswaternet voldoende zijn om brandoverslag in de balenopslag te voorkomen.
- AEB moet borgen dat alle maatregelen die zijn genomen om een zwaar ongeval te voorkomen bij het verladen van gevaarlijke stoffen altijd in werking zijn bij het uitvoeren van de activiteit.
- AEB moet zorgen voor een unieke aanduiding van alle onderdelen van technische installaties.
- AEB moet zorgen dat alle nooddeuren altijd beschikbaar zijn als vluchtweg.
- AEB moet zorgen dat niveausignaleringen in de controlekamer de juiste niveaus aangeven.
- AEB moet zorgen dat de controle op het functioneren van de lekdetectie in de opslag van chloorbleekloog wordt uitgevoerd.

#### *Geconstateerde overtredingen?*

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3:

- AEB heeft de opvolging van actiepunten uit Brzo-inspecties onvoldoende geborgd.

#### *Eindoordeel*

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

#### *Handhaving*

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.