


Inspectierapport Veiligheidsbeheersysteem Sabic Limburg b.v.

Besluit risico's zware ongevallen 2015



Naam: Sabic Limburg b.v., Site Chemelot
Plaats: Geleen
Definitief rapport: 4 februari 2021

Samenvatting

In 2020 zijn documenten opgevraagd behorende bij het veiligheidsmanagementsysteem van Sabic Limburg b.v. Deze documenten zijn in teamverband door de Brzo-inspecteurs beoordeeld op gedocumenteerd en geschikt. Daarnaast zijn in 2020 enkele inspecties uitgevoerd om detailvragen beantwoord te krijgen om een definitieve beoordeling van de documenten op gedocumenteerd en geschikt te kunnen geven. De gegevens zijn beschreven in het Brzo inspectierapport van 4 februari 2021 met als titel "Inspectierapport Veiligheidsbeheersysteem Sabic Limburg b.v., Site Chemelot, Geleen". De reden voor deze exercitie is dat alle fabrieken van Sabic Limburg b.v. op de site Chemelot gebruik maken van hetzelfde veiligheidsbeheerssysteem. Omdat de beoordeling van gedocumenteerd en geschikt voor Sabic Limburg b.v. als passend is beoordeeld wordt in de periode 2021 t/m 2024 voornamelijk geïnspecteerd naar geïmplementeerd.

In 2019 is het nieuwe Veiligheidsrapport ontvangen en een nieuwe beoordeling van alle documenten op gedocumenteerd en geschikt als noodzakelijk ervaren. De reden dat de documenten opnieuw beoordeeld moeten worden komt door:

- Mogelijke veranderingen in de documenten door nieuwe inzichten van Sabic Limburg b.v. en de individuele fabrieken;
- Nieuwe inzichten door de inspectie-organisaties;
- Het inspecteren op enkel geïmplementeerd door zowel bedrijfsleven als overheden effectief wordt ervaren;
- Niet voor de komende 4 á 5 jaar per definitie kan worden gesteld dat de documenten nog voldoen aan de stand der veiligheidstechniek en wetenschap.

Voor het beoordelen van alle documenten is een projectplan geschreven. Het project wordt uitgevoerd door Brzo-inspecteurs van de Veiligheidsregio, Inspectie SZW (vakgroep MHC) en de RUD Zuid Limburg.

De eerste controle is uitgevoerd door het inspectieteam dat de VR-beoordeling van 2019 heeft uitgevoerd. Het betrof een inspectie van alle documenten die samen het veiligheidsbeheerssysteem vormen van Sabic Limburg b.v. Vervolgens heeft er in de tweede verdiepingsinspectieronde plaatsgevonden tijdens de geplande reguliere controles door verschillende inspectieteams bij verschillende fabrieken. Het betreffende inspectieteam heeft gebruik gemaakt van de bevindingen van de eerste controle en hebben middels verdiepende vragen gekeken naar de gedocumenteerdheid en geschiktheid van het betreffende VBS-element. De bevindingen zijn in het betreffende inspectierapport van de geïnspecteerde fabriek gerapporteerd. Tevens zijn daar indien van toepassing actiepunten opgenomen die de volgende inspectie worden gecontroleerd. In het voorliggend rapport zijn alle conclusies geclusterd waarmee een totaaloverzicht wordt gepresenteerd.

Resultaten

Veiligheidsbeheerssysteem Sabic Limburg b.v.

Het veiligheidsbeheerssysteem van Sabic Limburg b.v. is redelijk beoordeeld op gedocumenteerdheid en goed beoordeeld op geschiktheid.

Eindoordeel

Het veiligheidsbeheerssysteem van Sabic Limburg b.v. is passend voor alle deelinrichtingen van Sabic Limburg b.v. binnen de site van Chemelot.

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs enkele verbeterpunten maar geen overtreding. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.