

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Westfalen Gassen Nederland BV te Weiland 5, Heteren

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 14 november 2017 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Westfalen Gassen Nederland BV (verder te noemen Westfalen). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 14 november 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Westfalen?

Westfalen is een inrichting voor het vullen van gasflessen, het op- en overslaan van gasflessen en heeft een opslag van vloeibare gassen in verticale tanks.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Westfalen de volgende onderdelen:

- de kennisgeving;
- het preventiebeleid zware ongevallen;
- de wijze waarop de gevaren zijn geïdentificeerd en de risico's zijn beoordeeld;
- de praktijksituatie op het terrein.

Resultaten

Wat was op orde?

- De kennisgeving voldoet aan de eisen van de wetgeving.

Wat waren de verbeterpunten?

- het preventiebeleid zware ongevallen moet worden aangepast aan de eisen van de Brzo 2015 en het Rrzo;
- er moeten procedures worden opgesteld voor de VBS-elementen;
- de identificatie van de gevaren en de beoordeling van de risico's moet op een systematische wijze uitgevoerd worden.
- op het terrein moet zichtbaar gemaakt worden wat volle en lege gasflessen zijn.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 2 overtredingen in categorie 2:

- Westfalen heeft geen procedure aangenomen voor de systematische identificatie van de gevaren van zware ongevallen;
- doordat de identificatie van de gevaren en de beoordeling van de risico's niet op een systematische wijze heeft plaatsgevonden kan Westfalen niet aantonen dat alle maatregelen om een zwaar ongeval te voorkomen dan wel te beheersen zijn getroffen.

Het inspectieteam constateerde 2 overtredingen in categorie 3:

- het aanwezige en beoordeelde preventiebeleid van zware ongevallen van Westfalen voldoet niet aan de eisen;
- Westfalen heeft geen procedures aangenomen voor VBS element i en iii tot en met vii.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs vier overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.