

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Van Iperen B.V. te Smidsweg 24, Westmaas

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 5 maart 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Van Iperen B.V. (verder te noemen Van Iperen). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 26 maart 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Van Iperen?

Van Iperen BV levert adviezen en producten voor de land- en tuinbouw en voedingsindustrie. De inrichting bestaat uit een afsluitbaar open terrein met een kantoorgebouw, diverse loodsen voor de opslag van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen en tankputten met stationaire tanks voor de opslag van vloeibare kunstmeststoffen.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Van Iperen de volgende onderdelen:

- De controle op de exploitatie.
- De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen.
- Veiligheidsstudies.
- Opvolging actiepunten inspectie 2018.

Resultaten

Wat was op orde?

- Het opvolgen van actiepunten van de bevindingen van de Brzo-inspectie van 2018.
- Het uitvoeren van veiligheidsstudies.

Wat waren de verbeterpunten?

- Enkele kleine maatregelen ter verbetering van de weerstand bij branddoorvoer en -overslag.
- het beter vastleggen van het reduceren van de risicoklasse mogelijk acceptabel naar de risicoklasse acceptabel.
- De noodverlichting hal C1 en C2.
- Manifold verlading C2.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde vier overtredingen in categorie 3:

- Implementatie van het management of change (de wijze waarop het bedrijf omgaat met wijzigingen).
- Het niet hebben getroffen van een vastgelegde veiligheidsmaatregel.
- Activiteiten met valgevaar.
- Risico's slang aansluitingen.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs vier overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.