

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Tank Depot Europoort B.V. te Moezelweg 151, EUROPOORT ROTTERDAM

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 24 augustus 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW en het bevoegd gezag Wabo het bedrijf Tank Depot Europoort B.V. (verder te noemen TDE). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 24 augustus 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf. Op 25 augustus 2020 heeft er een veiligheidscultuur onderzoek plaatsgevonden. Hiervan is afzonderlijk een rapportage opgesteld en naar het bedrijf gezonden.

Wat voor een bedrijf is TDE?

Tank Depot Europoort is een depot voor opslag van geladen tankcontainers met zowel ADR als non-ADR goederen

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij TDE de volgende onderdelen:

- Opvolging acties naar aanleiding van de vorige Brzo-inspectie;
- Procedure en implementatie van het omgaan met wijzigingen;
- Plantinspectie algemeen.

Resultaten

Wat was op orde?

- Opvolging acties vorige Brzo-inspectie;
- MOC procedure;
- Implementatie MOC procedure;
- Orde en netheid op het bedrijfsterrein.

Wat waren de verbeterpunten?

- Op sommige punten kan de procedure van het omgaan met wijzigingen nog op detailniveau worden aangepast.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs enkele verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.