

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Tank Depot Europoort B.V. te Moezelweg 151, EUROPOORT ROTTERDAM

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 31 augustus en 3 september controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Tank Depot Europoort B.V. (verder te noemen TDE). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 3 september 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is TDE?*

Tank Depot Europoort is een depot voor opslag van geladen tankcontainers met zowel ADR als non-ADR goederen

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij TDE de volgende onderdelen:

In een initiële inspectie is de aanwezigheid van een Brzo kennisgeving, een compleet veiligheidsrapport en een gedocumenteerd preventiebeleid en veiligheidsbeheerssysteem beoordeeld.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

TDE heeft aantoonbaar procedures opgesteld voor alle VBS-elementen.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

De Brzo kennisgeving en het volledige veiligheidsrapport moeten nog bij het coördinerend bevoegd gezag de DCMR worden ingediend.

TDE dient de onderliggende documenten van VBS-elementen i, ii en vi aan te passen.

### *Geconstateerde overtredingen?*

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde twee overtredingen in categorie 3:

TDE heeft geen Brzo kennisgeving en heeft het effect van de scenario specifieke LOD's en de restrisico's van de installatiescenario's niet bepaald: dit zijn overtredingen van het Brzo 2015.

### Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

### Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.